

Fonte de alimentação ADC-20

Fonte ADC-20 ou adaptador de corrente alternada para corrente contínua, AC/DC, para uso em Máquina de Fusão Fujikura modelo 86S+.

Fonte ADC-20 ou adaptador de corrente alternada para corrente contínua, AC/DC, para uso com Máquina de Fusão Fujikura modelos 86S/86S+/90S, entrada de 100 a 240V CA, 50/60Hz, saída 12V CA,